

REP-#004



5 Risse im Gehäuse der Wasserpumpe D-6300/80 einer Landbewässerungsanlage wurden mittels MM-metall SS-StahlKeramik und Härter gelb repariert.

MultiMetal
the MetalExistenceCompany®