



## Weltweite Instandsetzungen mit PolymerMetall®

REP-#008



Eine Leckage an einem Transformator (240.000 kVA) wurde mit MM-metall oL-StahlKeramik und Härter rot ohne Abschaltung des Transformators abgedichtet. Danach wurde eine zweite Schicht MM-metall oL-StahlKeramik mit Härter gelb aufgetragen.

**MultiMetall**  
the MetalExistenceCompany®