



## Weltweite Instandsetzungen mit PolymerMetal<sup>®</sup>

REP-#056



Abdichtung einer unter Druck stehenden Dampfleitung mit MM-metall UW und Härter UW3. Ursache waren Risse von Schweißnähten bedingt durch Vibration bei einem Betriebsdruck von 2 bar und einer Temperatur von 90 °C.

**MultiMetal**  
the MetalExistenceCompany<sup>®</sup>