

REP-#106



Die Chromplattierung einer Hydraulik-Kolbenstange wies starke Ablätterungen auf. Da dünnste Schichtstärken und Notlaufeigenschaften verlangt waren, wurde die Reparatur mit Molymetall ausgeführt.

MultiMetal
the MetalExistenceCompany®