


## Weltweite Instandsetzungen mit PolymerMetal®

REP-#005



Reparatur eines Schiffsmotors mit MM-Metall SS-StahlKeramik und Härter gelb. Schaden: Riss in der Dichtfläche zwischen Kühlwasserkanal und Zylinderlaufbuchse.

**MultiMetal**  
the MetalExistenceCompany®