

## Weltweite Instandsetzungen mit PolymerMetal®

REP-#043



In einer Umspannwerkanlage wurden nach dem direct-MM-bonding Verfahren Ölleckagen an undichten Schweißnähten eines Ölausdehnungsgefäßes mit MM-metall oL-StahlKeramik, Härter rot und Härter gelb instand gesetzt.

**MultiMetal**  
the MetalExistenceCompany®