




## Weltweite Instandsetzungen mit PolymerMetal<sup>®</sup>

REP-#068



Durch Wartungsfehler entstanden während der Aufliegezeit Ausfressungen bis zu einer Tiefe von 3 cm an 3 Hilfskondensatordeckeln á 6 m<sup>2</sup>. Das Ausfüllen der Ausfressungen wurde mit ca 200 kg Ceramium und Härter CE durchgeführt.

**MultiMetal**  
the MetalExistenceCompany<sup>®</sup>