

REP-#115



Reparatur einer undichten Simplex-Kompaktdichtung. Aufgrund von austretendem Öl wurde die Reparatur erschwert. Deshalb entschied man sich, das direct-MM-bonding Verfahren zu verwenden und das PolymerMetal direkt auf die ölige Oberfläche zu applizieren. Hier wurde MM-metall oL-StahlKeramik mit Härter rot verwendet.

MultiMetal
the MetalExistenceCompany®