

REP-#155



Reparatur eines vertikalen Risses einer Schweißnaht über eine Länge von ~ 80 mm durch die Verwendung der Reparaturtechnologie "direct-MM-bonding" mit Hilfe von MM-metall oL-StahlKeramik und den Härtern rot und gelb.

**MultiMetal**  
the MetalExistenceCompany®