

REP-#051



Instandsetzung einer unter Druck stehenden Wasserleitung mittels MM-metall UW und Härter UW3. Die Abdichtung erfolgte bei austretendem Wasser.

**MultiMetal**  
the MetalExistenceCompany®