

REP-#090



Instandsetzung eines Deckels mit Ceramium. Die Beschichtung erfolgte in zwei Arbeitsschritten: Wiederaufbau der zerstörten Oberfläche mit Ceramium, pastös. Dann folgte eine Beschichtung mit Ceramium, flüssig mit Härter CE.

MultiMetal
the MetalExistenceCompany[®]