




Weltweite Instandsetzungen mit PolymerMetal[®]

REP-#060



Ein mit Benzin beladener Tanker (Größe 15.000 BRT) hatte Grundberührung. Folge war eine Leckage von 200 mm x 700 mm. Die Reparatur wurde unter Wasser durchgeführt. Verwendet wurde MM-metall UW mit Härter UW9 und einer Blechplatte.

MultiMetal
the MetalExistenceCompany[®]