

## Weltweite Instandsetzungen mit PolymerMetal<sup>®</sup>

REP-#072



Die innere und äußere Oberfläche einer Druckleitung mit Durchmesser ca. 1,5 m, Länge ca. 900 m wies Schäden auf. Diese wurden durch Erosion und Abrasion auf der Basis von Sand und Wasser verursacht. Eine Instandsetzung erfolgte mit Ceramium, pastös und Härter CE.

**MultiMetal**  
the MetalExistenceCompany<sup>®</sup>