



## Weltweite Instandsetzungen mit PolymerMetal<sup>®</sup>

REP-#117



Die beschädigten Wellen einer Förderschnecke wurden mit Ceramium instand gesetzt. Eine Überprüfung nach 6 Monaten ergab keinerlei Beanstandungen an der Förderschnecke.

**MultiMetal**  
the MetalExistenceCompany<sup>®</sup>