




## Weltweite Instandsetzungen mit PolymerMetal<sup>®</sup>

REP-#147



In einem Bergwerkbetrieb konnte die kosten- und zeitintensive Neuanschaffung einer Austauschwelle für eine verschlissene Welle einer Schüttelsiebzanlage durch die Reparatur mit MM-metall SS-Stahl verhindert werden.

**MultiMetal**  
the MetalExistenceCompany<sup>®</sup>