


REP-#150



Ein gerissenes Pumpengehäuse wurde mit Hilfe des PolymerMetalls MM-metall SS-StahlKeramik instand gesetzt.

**MultiMetal**  
the MetalExistenceCompany®