



REP-#157



- Öl
- MM-metall oL-StahlKeramik mit Härter rot
- MM-metall oL-StahlKeramik mit Härter gelb

Die Leckage austretenden Öls aus einer Schweißnaht wurde durch den Gebrauch des PolymerMetalls MM-metall oL-StahlKeramik mit Härter rot bzw. Härter gelb beseitigt.

MultiMetal
the MetalExistenceCompany®