

Weltweite Instandsetzungen mit PolymerMetal®

REP-#159



Ein beschädigter Transformator eines Stahlwerks wurde durch die Verwendung von MM-metall oL-StahlKeramik und Härter gelb instand gesetzt.

MultiMetal
the MetalExistenceCompany®